

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по устранению нарушений, выявленных в МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата
городского округа город Салават Республики Башкортостан
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе

№ п/п	Наименование общеобразовательной организации	Нарушение	Принятые меры /ответственные / сроки	Факт исполнения на 10.04.2024
1.	МБОУ «СОШ №23» г. Салавата	1. На 180 посадочных мест в обеденном зале установлено 7 умывальных раковин, п.3.4. СанПин 2.4.5.2409-08.	Установлены 2 умывальные раковины, МУП «Благоустройство» г. Салавата, 14.01.2021 - 28.01.2021	Исполнено
		2. В цехах пищеблока моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки ст.17 ФЗ №52 от 30.03.1999 и п 3.8 СП 2.3.6.1079-01.	Исполнено, МУП «Благоустройство» г. Салавата, 14.01.2021 - 28.01.2021	Исполнено
		3. Моечная ванна для мытья фруктов в горячем цехе имеет дефекты покрытия, деформации ст.17 ФЗ №52 от 30.03.1999 и п.4.1. СанПин 2.4.5.2409-08.	Замена моечной ванны для мытья фруктов в горячем цехе, из муниципального бюджета, Шорин А.К., директор МБОУ «СОШ №23» г. Салавата, 28.01.2021	Установлена 01.10.2023 г.
		4. В помещении горячего цеха напольная плитка имеет дефекты покрытия ст.17 ФЗ №52 от 30.03.1999 и п.5.1. СанПин 2.4.5.2409-08, п.п. 5.5, 5.6, 5.16 СП 2.3.6.1079-01.	Замена напольной плитки в помещении горячего цеха, из муниципального бюджета, Шорин А.К., директор МБОУ «СОШ №23» г. Салавата, 28.01.2021	Исполнено в рамках капитального ремонта (ППМИ) 01.10.2023 г.

Директор МБОУ «СОШ № 23» г. Салавата



Шорин

А. К. Шорин